


Sacos de papel revestidos personalizados ZIGPAC: o guia de especificações B2B

Do caso de uso à RFQ: uma estrutura passo a passo para finalizar seus requisitos de embalagem.

ESTRUTURAL



Laminação Brilhante

MATRIZ DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

Alto


Saco de papel



Defina o aplicativo principal



Dimensões da Arquitetura Espacial




A Matriz de Materiais: Por que Papel Revestido?



Acabamentos de superfície para papel revestido




Preparação de Arte Digital

Limpar arquivo vetorial  Arquivos vetoriais fortemente preferidos (AI, EPS, PDF) para uma renderização perfeita das bordas.		Arquivo de arte ruim  Raster pixelizado, sobreposição de texto, e linha de corte incorreta.	
Formato:  Arquivos vetoriais fortemente preferidos (AI, EPS, PDF) para garantir perfeita renderização de borda em revestimento, superfícies não absorventes.		Espaço de cores:  Todos os arquivos devem ser integrados CMYK (não RGB) para corresponder com precisão saída de impressão comercial.	Sangramentos:  A arte deve se estender além do designado linha de corte se for de ponta a ponta necessária impressão.


Utilize as diretrizes de arte do Zigpac e solicite amostra e Provas através do Centro de Informações para validação final.

Logística de embalagem com segmentação por volume



UNIDADE ÚNICA

Avalie o volume total necessário por equilibrar a duração da campanha com espaço de armazenamento disponível no armazém. A produção de maior volume altera economia unitária.



CAIXA MESTRE

Definir requisitos de proteção internos. As opções incluem mestre padrão caixas, polybags internos protetores para controle de umidade e embalagem plana entrega versus pré-montado



PALETE COMPLETA

Determine se o pedido requer grandes quantidades envio para uma distribuição central remessas divididas centrais ou complexas em vários locais de varejo. entrega estrutural.

A lista de verificação de preparação para RFQ

A lista de verificação de preparação para RFQ

Compile esses seis pontos de dados para garantir o processamento de cotação mais rápido e preciso.

- ☒ 1. Perfil Espacial: Dimensões Finais explicitamente declaradas como L x A x G.
- ☒ 2. Substrato: Papel revestido selecionado (mais gramatura base alvo/GSM).
- ☒ 3. Tratamento de Superfície: Acabamento selecionado (Brilho, Fosco, UV Spot, Folha).
- ☒ 4. Hardware: Tipo de alça especificado (corda, fita, torcida, cortada).
- ☒ 5. Perfil de tinta: complexidade da arte definida (contagem de cores, cobertura total de tinta)
- ☒ 6. Logística: Quantidade alvo e destino primário de entrega estabelecidos.

Pós-especificação: Os pontos de verificação finais



Suporte Zigpac Como você gostaria de conversar?

Pronto para construir suas malas? Entre em contato com nossa equipe com sua lista de verificação de RFQ preenchida.

