

Adesivos raspadinha personalizados

Guia definitivo do comprador e checklist de especificações




Confirme a categoria adequada

Raspadinha personalizada	Corte especial personalizado	Rótulos em rolo personalizados	Transferência personalizada
Ideal para: Revelações interativas, promoções e embalagens gamificadas. Característica principal: Ocultação da superfície.	Ideal para: Unidades individuais e requisitos específicos de formas complexas. Característica principal: Contornos personalizados.	Ideal para: Processamento de alto volume e aplicação automática por máquina. Característica principal: Fornecimento em alimentação contínua.	Ideal para: Letras e gráficos isolados sem uma camada de fundo. Característica principal: Integração perfeita à superfície.

**Se o projeto exige ocultação interativa da superfície, escolha raspadinhas.
Caso contrário, explore categorias relacionadas.**

6 pontos de verificação para uma cotação impecável



Conclua os seis pontos de especificação para conciliar a visão criativa com a realidade da fabricação.

01 Aplicação / 02 Direção do material


01 Aplicação



Defina o ambiente principal.


Será manuseado em um ambiente de varejo, enviado diretamente ou aplicado à embalagem do produto? Fatores ambientais determinam os limites estruturais.

02 Material e acabamento



03 Tamanhos pretendidos / 04 Preparação da arte


03 Tamanho pretendido



Defina as dimensões exatas (Largura x Altura).

Tamanhos personalizados afetam diretamente a viabilidade estrutural, o rendimento do material e o método de produção.


04 Preparação da arte



Os arquivos de arte devem ser rigorosamente separados. Diferencie claramente o gráfico-base impresso da área raspável sobreposta usando camadas estruturais independentes no software de design.

05 Escalonamento de quantidade / 06 Modalidade de embalagem


05 Quantidade pretendida



Defina o volume total de unidades necessário.

O volume determina o método de impressão ideal (digital ou offset) e as opções estruturais disponíveis.

06 Necessidades de embalagem



Especifique o formato de entrega necessário conforme sua linha de montagem ou distribuição:

- Folhas inteiras
- Recortes individuais
- Kits de lotes específicos

Limites de produção: Incógnitas antes da cotação

É obrigatório finalizar as especificações antes de fixar as condições de fabricação.
Não presuma parâmetros fixos para:



Quantidades mínimas de pedido (MoQ). Variam dinamicamente conforme o tamanho final e o rendimento do material.



Prazos. Dependem muito da capacidade atual da fábrica e da disponibilidade do material específico.



Certificações.
Devem ser rigorosamente verificadas em relação às escolhas finais de materiais.



Condições de envio e preço.
Determinadas integralmente pelo volume final, packing

Pronto para cotação de fabricação

Checklist de especificações

- ☒ 01. Aplicação definida
- ☒ 02. Direção do material definida
- ☒ 03. Tamanho exato confirmado
- ☒ 04. Arte em camadas pronta
- ☒ 05. Quantidade pretendida definida
- ☒ 06. Modalidade de embalagem escolhida

Próximas etapas

Envie estes 6 dados específicos ao seu representante Zigpac.

Esta ficha técnica confirmada possibilita uma cotação de produção precisa e confiável e fixa seus MoQ e prazos específicos.



V1 A