

Especificações de fornecimento:

Ímanes de frigorífico personalizados em epóxi

Um guia de diagnóstico tático para
intenção visual, construção dos
componentes e precisão da RFQ



Definição do objetivo de fornecimento

PRINCÍPIO CENTRAL: O principal desafio da especificação é obter um efeito visual brilhante, abaulado ou encapsulado enquanto proteger e apresentar com precisão a arte subjacente.

DIRETRIZ: Descreva a intenção visual em vez de presumir uma química ou construção específica. As expectativas críticas de material e desempenho exigem testes de amostras físicas, não pressupostos básicos.

Química presumida



Química presumida



Intenção visual especificada

Acabamento
brilhante
fotorrealista

Intenção visual especificada







Não alegue uma química exata da resina, resistência ao amarelecimento, resistência a riscos ou força magnética sem testes empíricos de amostras.

A matriz de topologias dos ímanes


Distinção entre encapsulamento em epóxi e construções alternativas.



	Epóxi personalizado	Resina estrutural	Impressão plana	Metal exposto
				
1	Intenção visual: Encapsulado, brilhante, abaulado.	Intenção visual: Corpo esculpido em 3D.	Intenção visual: Superfície 2D nivelada.	Intenção visual: Acabamento metálico.
2	Construção: Revestimento transparente sobre uma base gráfica plana.	Construção: A resina forma o próprio formato estrutural.	Construção: Tinta aplicada diretamente na base sem encapsulamento da camada superior.	Construção: Liga exposta sem abaulamento transparente.
3	Identidade do material: Profundidade visual obtida por meio do efeito de superfície.	Identidade do material: <i>Nota: Não use epóxi e resina estrutural como termos intercambiáveis</i>	Identidade do material: Sem encapsulante, acabamento nivelado.	Identidade do material: Superfície da matéria-prima.

Anatomia de um íman em epóxi

Decomposição das camadas físicas para informar o fornecedor com precisão.




Precisão da arte e zonas opticamente seguras

Redução do comprometimento visual causado pela curvatura das bordas e pelo brilho da superfície.

Itens de ação

- Forneça arte pronta para impressão com o formato de contorno desejado.
- Forneça instruções separadas para a camada de base visível, a região com cúpula transparente e a impressão no verso.



Conformidade de gráficos de retalho e souvenirs

Padronização das entradas de arte para exibição comercial.



As imagens de referência devem identificar a impressão pretendida de brilho e abaulamento, mas as amostras físicas são obrigatórias para aprovar a aparência e o reflexo reais.

Painel de testes de esforço ambiental

Maapeamento dos ambientes de exposição para itens de análise física.

A resistência a fatores ambientais deve ser explicitamente solicitada como item de análise, não presumida.

Ambientes de
cozinha



Humidade elevada, contacto
com óleos e produtos de
limpeza de cozinha.

Foco da análise da amostra
Integridade da aderência e
resistência química.


Retalho e manuseamento



Manuseamento tátil de alta
frequência, abrasão da
superfície.

Foco da análise da amostra
Resistência a riscos e
durabilidade das bordas.

Contextos de exposição



Exposição prolongada à luz solar
direta.


Foco da análise da amostra
Resistência aos raios UV e
redução do amarelecimento.

Embalagem para proteção e apresentação

Redução de arranhões no transporte e definição dos formatos de processamento.


Especificações logísticas: Defina a quantidade total, as quantidades por design, a família de tamanhos e os planos de sortido.

Transporte a granel (o risco)



As superfícies brilhantes podem ficar arranhadas durante o transporte. Especifique se as peças devem ser separadas ou embaladas individualmente.

Pronto para retalho (o requisito)



Defina os requisitos de apresentação: embalagem individual, cartonagem, blisters ou invólucros prontos para oferta, incluindo necessidades de código de barras e exposição.

O painel de preparação da RFQ

Síntese das especificações para cotações rigorosas dos fabricantes.

Design e estética

- Utilização pretendida e aparência abaulada/brilhante desejada.
- Arte, silhueta, referências de cor e zonas de texto críticas.
- Expectativas de acabamento da superfície e variação visual aceitável.
- Requisitos do íman no verso e de aplicação da marca.

Durabilidade e ambiente

- Ambiente de exposição, limpeza, manuseamento e condições de exposição.



- Critérios de amostragem/teste para brilho, nitidez da arte, fixação e conformidade.



Logística e embalagem

- Quantidade por design e plano de sortido.
- Embalagem protetora para retalho, cartões, etiquetas e necessidades de códigos de barras.



Portal de aprovação de compras

Passagem da especificação para o compromisso comercial.

1. Obtenha cotações somente depois de o efeito da superfície, a construção gráfica, o contexto de fixação e a embalagem estarem totalmente descritos.
2. Os compromissos técnicos e comerciais finais exigem análise da cotação, da arte e do material.
3. Não aceite garantias sobre prazos de entrega, preços, MOQ ou desempenho ao longo da vida útil sem testes e documentação formalizados.

