


ADESIVOS EPÓXI PERSONALIZADOS

GUIA DE ESPECIFICAÇÕES DE COMPRAS




Categoria: Adesivos personalizados

Editor: Zigpac


Edição: V1

Perfil epóxi: profundidade e durabilidade

Anatomia da borda



Adesivo personalizado padrão




Projetado para hardware, marcas premium e ambientes de manuseio intenso onde um adesivo plano padrão é insuficiente.

Diagnóstico da categoria: validação do processo

	Epóxi personalizado Adesivos	Adesivos personalizados recortados	Etiquetas personalizadas em rolo	Adesivos de transferência personalizados
Perfil visual	Domo 3D	Formato personalizado plano	Plano contínuo	Decalque vazado
Uso mais adequado	Emblemas premium, desgaste intenso	Brindes, marca individual	Aplicação mecânica, embalagem de alto volume	gráficos para janelas, logotipos precisos
Processo de produção	Aplicação de resina em folhas	Corte individual de precisão	Em bobina	Fita de mascaramento aplicado

Se o material, o formato ou o processo forem mais adequados a uma aplicação plana ou mecânica de alta velocidade, mude para uma categoria próxima antes de definir as especificações.

Decomposição dos componentes



o Acabamento da superfície

A estrutura do domo epóxi.
(Escolha: determina a espessura final e a sensação tátil).

o Arte e tinta

O arquivo visual. (Requisito: formatação vetorial precisa e cores definidas).

o Direcionamento do material

O substrato base e o adesivo.
(Escolha: depende inteiramente de onde o item será manuseado e visto).

As especificações de todas as camadas afetam diretamente

Cada pedido personalizado exige a definição das especificações das três camadas. Uma alteração no material base afeta o adesivo necessário e o processo de produção final.

Definição dos parâmetros de produção



Tamanho e estrutura

Confirme as dimensões externas exatas e o formato estrutural. A área física determina o volume de epóxi necessário.



Direcionamento do material

Defina o material base. O substrato deve corresponder ao ambiente real em que o adesivo será manuseado.



Quantidade-alvo: embora sejam aceitos lotes ultrabaixos (a partir de 1 peça), é necessário definir um volume-alvo para dimensionar a capacidade da fábrica e calcular o preço.



Necessidades de embalagem: especifique como o produto final deve ser agrupado ou embalado na entrega. Não presuma que a embalagem padrão seja adequada à sua linha de processamento de pedidos.

Alerta sobre suposições: restrições variáveis



DEPENDENTE DA FÁBRICA



MOQ: nunca presuma uma quantidade mínima de pedido fixa para materiais diferentes.



Prazo: a velocidade de produção depende inteiramente da complexidade do acabamento e do volume.



Certificações: a documentação de conformidade depende do material base específico escolhido.



Condições de envio: o frete só é calculado após a definição da embalagem e do peso.

Não presuma essas métricas antes da revisão final das especificações.

Checklist para envio da RFQ: reúna estes 7 dados antes de solicitar uma cotação para garantir uma resposta precisa em 1 hora.



1. Uso: onde o item será visto e manuseado?



2. Tamanho-alvo: dimensões exatas e formato estrutural.



3. Arte: arquivo final ou referência de alta fidelidade.



4. Direcionamento do material: requisito do substrato base.



5. Acabamento preferido: expectativas táteis da superfície.



6. Quantidade-alvo: volume estimado necessário.



7. Necessidades de embalagem: apresentação e agrupamento na entrega.

Acesso direto ao fabricante

1 H

Padrão de
resposta rápida

1 PÇ


MOQ ultrabaixo
a partir de 1 peça

100%

Preço de fábrica
garantido



Chat ao vivo: resposta
rápida em [Zigpac.com](https://zigpac.com)



WhatsApp/Telegram: canal
de mensagens diretas



E-mail: envie a checklist RFQ
para sales_support@zigpac.com